

泸县应急管理局2022年行政处罚案件信息公开表（5.20）

| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 备注 |
|----|---------------|-----------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|---------|----|
| 1 | 泸县东林冠石材有限责任公司 | 91510521MA62YR4Y2N | 检查发现泸县东林冠石材有限责任公司存在“破碎站无安全设施设计和竣工验收相关资料；矿山配电柜出线端约有30米线缆就地铺设，局部绝缘外壳破损”等3项违法行为。 | 依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第（一）项；《四川省安全生产条例》第七十七条的规定。 | 作出警告、合并罚款人民币23000.00元（大写：贰万叁仟元）的行政处罚。 | 2022.5.20 | 泸县应急管理局 | |
| 2 | 泸县隆兴建材有限公司 | 91510521MA64UQWA1X | 检查发现泸县隆兴建材有限公司存在“矿山运矿道路限速、限载不足或缺乏针对性；运矿道路局部边坡松散危石未及时清理；运矿道路、临时弃土堆场未设置排水沟”的违法行为。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定。 | 给予罚款人民币30000.00元（大写：叁万元）的行政处罚。 | 2022.5.20 | 泸县应急管理局 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--|---|-------------------------------------|-------------|---------|--|
| 3 | 泸县银坤 研砖厂 | 92510521MA622F5M32 | 泸县应急管理局接到举报，举报泸县银坤研砖厂未按照规定如实上报事故。经查：2021年4月15日，在没有停止粉碎机运转的情况下，邱某权独自在破碎机下方的粉碎机输送带下用铁铲将散落到地面的泥灰收集到输送带上时，邱某权的右臂连同铁铲手柄一同被扭断。泸县银坤研砖厂存在新工人邱某权岗前安全生产教育和培训时间不足，且未经教育培训合格安排上岗作业；粉碎机皮带转动部位处未设置可靠的安全防护装置；未按规定报告事故的违法行为。 | 依据《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（一）项；《四川省安全生产条例》第七十九条的规定。 | 给予合并罚款人民币130000.00元（大写：壹拾叁万元）的行政处罚。 | 2022. 5. 20 | 泸县应急管理局 | |
| 4 | 泸县石桥镇岚风坳 石材厂 | 91510521056073479M | 检查发现泸县石桥镇岚风坳石材厂存在“绳锯作业为新工艺、绳锯机为新设备，未对管理人员和两名绳锯操作人员进行专门的培训和考试”的违法行为。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项的规定。 | 给予罚款人民币21000.00元（大写：贰万壹仟元）的行政处罚。 | 2022. 5. 20 | 泸县应急管理局 | |
| 5 | 泸县吉祥 新型墙材 厂 | 91510521687903619C | 检查发现泸县吉祥新型墙材厂存在“破碎站输料、废坯料回收皮带输送机未安装皮带安全防护栏”的违法行为。 | 依据《四川省安全生产条例》第六十七条的规定。 | 给予罚款人民币11000.00元（大写：壹万壹仟元）的行政处罚。 | 2022. 5. 20 | 泸县应急管理局 | |